



## MUNICIPIO

27

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

Priorità

9180



Il Municipio di Mesagne si trova nel centro storico al termine di via Roma a ridosso di piazza Giuseppe Garibaldi.

L'accesso all'edificio avviene tramite una gradinata affiancata da una rampa accessibile in prossimità della quale si trovano due parcheggi riservati. Mancano in tutto l'edificio segnalazioni tattili di orientamento per non vedenti.

Il portone di ingresso conduce ad un chiostro porticato dal quale si accede a diversi uffici aperti al pubblico tutti caratterizzati dalla presenza di un gradino, con altezza variabile e doppie porte, in alcuni casi sbarrate da grate in metallo tenute aperte durante gli orari di apertura al pubblico.

Sempre lungo il portico del chiostro al piano terra risulta presente un servizio igienico accessibile aperto al pubblico.

Le criticità rilevate riguardano sostanzialmente i dislivelli costituiti dai gradini e dalle porte che presentano luci insufficienti, ovvero costituire da due ante che non sempre vengono mantenute entrambe aperte, anche se molte presentano una bussola di distribuzione.

Gli interventi al piano terra riguardano l'inserimento di rampe anche lignee per i dislivelli più bassi, per il superamento dei gradini di ciascun ufficio e la sostituzione delle porte. Si rileva la necessità e possibilità di ricavare un servizio igienico accessibile ora assente all'interno degli uffici del settore Urbanistica e la realizzazione di una rampa per il superamento di un gradino che condurrebbe al servizio igienico citato. Al piano primo non risulta possibile rendere accessibile il servizio igienico presente, si prevede invece la realizzazione di una rampa lungo il corridoio per rendere accessibile la terrazza.



**MUNICIPIO**


**27**

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

**Priorità**

**9180**

## 27 - Municipio







## MUNICIPIO

27

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

Priorità

9180

### Destinazione d'uso

- ☐ Asilo nido
- ☐ Scuola materna
- ☐ Scuola elementare
- ☐ Scuola media inf.
- ☐ Scuola media sup. Uman.
- ☐ Scuola media sup. Comm.
- ☐ Scuola media sup. Tecn.
- ☐ Direzione didattica
- ☐ Uff. pubbl. statale
- ☐ Uff. pubbl. regionale
- ☐ Uff. pubbl. provinciale
- ☒ Uff. pubbl. comunale
- ☐ Azienda municipalizzata
- ☐ Chiesa
- ☐ Cimitero
- ☐ Ufficio postale
- ☐ Istituto di credito
- ☐ Ambulatorio A.S.L.
- ☐ Ospedale
- ☐ Day hospital
- ☐ U.S.L.
- ☐ Casa protetta, R.S.A.
- ☐ Centro sociale anziani
- ☐ Centro diurno
- ☐ Centro ricreativo
- ☐ Sede associazioni, sala circosc.
- ☐ Consultorio
- ☐ Centro handicap
- ☐ Centro sportivo polifunz.
- ☐ Centro sport. natatorio
- ☐ Centro sport. atletica
- ☐ Centro sport. calcio
- ☐ Palestra pubblica
- ☐ Centro sport. tennis
- ☐ Centro ippico
- ☐ Centro culturale
- ☐ Biblioteca
- ☐ Museo, pinacoteca
- ☐ Teatro, cinematografo
- ☐ Ristorante, albergo
- ☐ Pubblica sicurezza
- ☐ Sede giudiziaria
- ☐ Vari rivolti al pubbl.

### Frequenza

- ☐ Bassa
- ☐ Media
- ☒ Alta
- ☐ Nessuna

### Interesse turistico

- ☐ Basso
- ☐ Medio
- ☐ Alto
- ☒ Nessuno

### Concentrazione di funzioni

- ☐ Bassa
- ☐ Media
- ☐ Alta
- ☐ Nessuna

### Collocazione ambientale

- ☒ Centro storico
- ☐ Area urbana
- ☐ Periferia

### Edificio storico



### Condizione ambientale

STRADA CON TRAFFICO  
VEICOLARE/PEDONALE

- ☐ Scarso
- ☐ Medio
- ☒ Alto

### Variabile temporale

Lavori previsti entro i  
primi 12 mesi a partire  
dal 20.11.2020 ☐

### Costo totale degli interventi proposti

- Minimo da 0 a 10.000 ☐
- Contenuto da 10.000 a 25.000 ☐
- Medio da 25.000 a 50.000 ☐
- Alto oltre 50.000 ☒

### Criteri assoggettati a correttivi

- ☒ Edificio o ambienti di proprietà
- ☐ Edificio o ambienti dati in uso o gestione
- ☐ Completamento interventi già avviati
- ☐ Avvio di nuovo progetto

## PRIORITA' CALCOLATA

9180

## STRALCIO SUGGERITO

3° STRALCIO

### Interventi previsti

- ☐ parcheggio
- ☒ segnaletica est.
- ☒ segnaletica int.
- ☐ percorso est.
- ☐ percorso int.
- ☐ pavimentaz. est.
- ☐ pavimentaz. int.
- ☐ pensilina di protezione
- ☐ rampa fissa est.
- ☒ rampa fissa int.
- ☐ servoscala est.
- ☐ servoscala int.
- ☒ corrimano est.
- ☒ corrimano int.
- ☐ ascensore est.
- ☐ ascensore int.
- ☐ accesso princ.
- ☐ accesso second.
- ☒ soglie, zerbini
- ☐ ausili est.
- ☐ mod.vano ascens.
- ☐ mod.cabina ascens.
- ☒ mod.comandi ascens.
- ☒ mod. infissi
- ☒ adeguam. serv. igienici
- ☒ costruz. serv. igienici
- ☐ mod. strutt. murarie
- ☐ inserim. stalli
- ☒ adeguam. arredi


### Presenza di utenti

- ☒ Motori
- ☐ Sensoriali
- ☐ Cognitivi
- ☐ Pluripatologie
- ☐ Lievi



PIANO TERRA



SCALA METRICA





PIANO PRIMO

SCALA METRICA



MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-1

Criticità rilevata

Corrimano: **assenza/inadeguatezza**

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Esterno

Descrizione dell'intervento

**Inserimento** di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Materiale proposto:

**Metallo**

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10  
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23  
D.L. 626/94 art. 30  
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo




Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari

9

**Stima scheda €.** 1.440,00

Note integrative:

Esempio





MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-2

Criticità rilevata

Segnaletica a pavimento: **assenza**

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Esterno

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di fascia a pavimento di facile **percezione tattile e visiva**, atta a segnalare **l'inizio e la fine di una rampa scala** a persone non vedenti e ipovedenti.

La fascia tattilo-plantare dovrà essere collocata 20 cm. prima dell'inizio rampa e a 20 cm. dopo fine rampa. La segnaletica dovrà avere una profondità di cm. 60 ed una larghezza pari alla rampa di scale.

Al fine di rafforzare per ragioni di sicurezza e di orientamento l'andamento della o delle rampe di scale, si suggerisce all'inizio e al termine di ogni rampa di inserire una segnaletica tattile sul corrimano


Materiale proposto:

**Tipo LogesVetEvolution  
PVC**


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10  
D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17  
D.L. 626/94 art. 30  
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari

7

**Stima scheda €.** 650,00

Note integrative:

MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-3

Criticità rilevata

**Difficoltà di percezione della differenza di quota**

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Esterno

Descrizione dell'intervento

Adeguamento di una serie di gradini tramite **evidenziazione cromatica dell'angolo**: inserimento di fascia cromaticamente distinta dalla superficie e di materiale antidrucciolevole, di larghezza minima 10 cm, sulle pedate dei gradini, evidenziazione cromatica dell'alzata in modo da rendere visibili i gradini durante la salita.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.M. 236/89 art. 4.3 - 5.2 - 5.7  
D.P.R. 503/96 art. 9 - 17  
ISO/TC 59/SC 16 n° 140  
ISO/FDIS 23599:2012 (E)  
CEN/TS 15209

Foto del rilievo




Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
15

**Stima scheda €.** 740,00

Note integrative:

Esempio





MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-4

Criticità rilevata

Assenza di segnaletica informativa e di orientamento su supporto

Localizzazione intervento

Accesso edificio

Esterno

Descrizione dell'intervento

Installazione di mappa tattile quale rappresentazione in rilievo della planimetria di un ambiente, con l'indicazione dei principali punti di riferimento utili agli utenti dell'edificio o dello spazio. Deve risultare di facile lettura visiva, tramite forte contrasto cromatico e facile percezione tattile data dal rilievo, che deve riportare la planimetria e le descrizioni in caratteri Braille e normali.

L'informazione di tipo tattile a parete (verticale) deve essere posizionata ad un'altezza non superiore a cm 150 e non inferiore a cm 130 da terra. Qualora la targa sia collocata orizzontalmente, questa deve avere una inclinazione di 30° ed essere ad una altezza di cm 90 da terra. Per la lettura tattile è sempre consigliabile la disposizione su piano inclinato a 30°.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.3

D.P.R. 503/96 art. 1 - 2 - 9 - 17

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari

1

Stima scheda € 750,00

Note integrative:

MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-5

Criticità rilevata  
rampa: assenza

Localizzazione intervento

Atrio interno

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Materiale proposto:

Marmo

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:	Larghezza:	Quantità:	Metri Lineari
2,6	1,2	4	

Stima scheda € 3.840,00

Note integrative:

Per i quattro accessi.

MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-6

Criticità rilevata

Foro porta **inadeguato** (inferiore 80/75 cm)

Localizzazione intervento

Atrio interno

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Rimozione serramento esistente, **demolizione e ricostruzione** del vano porta al fine di posare un serramento con luce netta adeguata alla sua ubicazione (luce netta minima porte d'ingresso cm 90; luce netta minima porte interne cm 80)

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 8.1.1

D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
4

Stima scheda € 6.600,00

Note integrative:

Porte con due ante.



MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-7

Criticità rilevata

Ostacolo costituito da **arredi mobili**

Localizzazione intervento

Corridoio



Piano terra

Descrizione dell'intervento

**Ricollocazione** dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm **100** in larghezza.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2  
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Foto del rilievo



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari


1

**Stima scheda €.** 50,00

Note integrative:

Condizionatore.

Esempio



MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-8

Criticità rilevata

Segnaletica a pavimento: **assenza**

Localizzazione intervento

Scale

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di fascia a pavimento di facile **percezione tattile e visiva**, atta a segnalare **l'inizio e la fine di una rampa scala** a persone non vedenti e ipovedenti.

La fascia tattilo-plantare dovrà essere collocata 20 cm. prima dell'inizio rampa e a 20 cm. dopo fine rampa. La segnaletica dovrà avere una profondità di cm. 60 ed una larghezza pari alla rampa di scale.

Al fine di rafforzare per ragioni di sicurezza e di orientamento l'andamento della o delle rampe di scale, si suggerisce all'inizio e al termine di ogni rampa di inserire una segnaletica tattile sul corrimano

Materiale proposto:

**Tipo LogesVetEvolution  
PVC**


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10  
D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17  
D.L. 626/94 art. 30  
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
1,2

**Stima scheda €.** 110,00

Note integrative:

MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-9

Criticità rilevata

Corrimano: **assenza/inadeguatezza**

Localizzazione intervento

Scale

Piano terra

Descrizione dell'intervento

**Inserimento** di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.


Materiale proposto:

**Legno**

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10  
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23  
D.L. 626/94 art. 30  
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo




Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
30

**Stima scheda €.** 2.580,00

Note integrative:

Esempio





MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-10

Criticità rilevata  
placca con iscrizioni in braille: assenza (ascensore)

Localizzazione intervento

Ascensori

Piano terra

Descrizione dell'intervento


Fornitura e posa in opera di placca in Braille da posizionare in prossimità della pulsantiera dell'ascensore, e comunque ad altezza conforme a quanto indicato dalla normativa vigente.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

L.R. 6  
5.3.3  
D.M. 236  
4.1.12 - 8.1.12  
D.P.R. 503  
Art. 15 - 23

Foto del rilievo



Esempio

Nessuna immagine  
di supporto

Lunghezza:   Larghezza:   Quantità:   Metri Lineari  
1

**Stima scheda €.** 90,00

Note integrative:

MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-11

Criticità rilevata  
segnalazione di arrivo al piano: assenza

Localizzazione intervento

Ascensori

Piano terra

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

installazione di impianto per la segnalazione sonora  
di arrivo al piano all'interno della cabina  
dell'ascensore.

Foto del rilievo



Esempio

Lunghezza:   Larghezza:   Quantità:   Metri Lineari  
1

**Stima scheda €.** 750,00

Note integrative:

attenzione codice veneto!!!

MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-12

Criticità rilevata  
Assenza di seduta all'interno della cabina

Localizzazione intervento

Ascensori

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di seduta ribaltabile all'interno della cabina dell'ascensore.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa  
Consigliato

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:   Larghezza:   Quantità:   Metri Lineari  
1

**Stima scheda €.** 450,00

Note integrative:



MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-13

Criticità rilevata

Assenza di corrimano all'interno della cabina

Localizzazione intervento

Ascensori

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di un corrimano all'altezza di 90 cm dal piano di calpestio. Il corrimano deve essere realizzato con un materiale caldo, gradevole al tatto, e avere diametro di circa 4 cm.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Consigliato

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:   Larghezza:   Quantità:   Metri Lineari  
1

**Stima scheda €.** 250,00

Note integrative:

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

Criticità rilevata  
Dislivello causato da **gradino max 2,5 cm**

## Atrio interno

Piano terra

### Descrizione dell'intervento

**Arrotondamento** dell'angolo mediante fresatura del materiale.

La fresatura può essere una superficie inclinata a 45° oppure arrotondata manualmente con utensile idoneo (raggio di smussatura non inferiore a 1 cm)

Materiale proposto:

## Marmo

## Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24

Foto del rilievo




Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari

4                      3

**Stima scheda €.** **1.050,00**

Note integrative:

### Esempio



MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-15

Criticità rilevata  
Maniglioni: **assenza**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Piano terra

Descrizione dell'intervento


**Inserimento** di maniglione di sostegno previa eventuale rimozione dell'esistente. Il maniglione sarà posizionato a lato della tazza wc o del bidet, a 40 cm dall'asse della tazza (nel caso non sia presente una parete laterale a tale distanza). Entrambi i maniglioni saranno posizionati ad altezza di cm 80 dal piano di calpestio ed avranno un diametro di 3-4 cm.

Materiale proposto:


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6  
D.P.R. 503/96 art. 8  
D.L. 626/94 art. 30  
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
1

**Stima scheda €.** 160,00

Note integrative:



MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-16

Criticità rilevata

Specchio: **posizione inadeguata**

Localizzazione intervento

Servizi igienici riservati

Piano terra

Descrizione dell'intervento

**Riposizionamento** dello specchio esistente ad un'altezza non superiore a cm 90 dal pavimento.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27


Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
1

**Stima scheda €.** 30,00

Note integrative:

MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-17

Criticità rilevata

Ostacolo costituito da **arredi mobili**

Localizzazione intervento

Corridoio



Piano terra

Descrizione dell'intervento

**Ricollocazione** dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm **100** in larghezza.

Materiale proposto:


Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2  
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:   Larghezza:   Quantità:   Metri Lineari  
1

**Stima scheda €.** 50,00

Note integrative:

Rastrelliera.

MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-18

Criticità rilevata  
Serramento interno **inadeguato**

Localizzazione intervento

Atrio interno

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di **nuovo serramento interno** previa rimozione dell'esistente. La nuova porta avrà luce netta non inferiore a cm 75 (larghezza massima anta singola di cm 120), con maniglia per apertura posta ad altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento. L'anta dovrà essere manovrabile applicando una forza inferiore a 3,5 Kg. Eventuali parti vetrate saranno realizzate con vetro antinfortuno. *Se trattasi di un servizio igienico la porta si aprirà verso l'esterno del locale e presenterà sul lato interno un maniglione orizzontale posto a 90 cm dal pavimento.*

Materiale proposto:


Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 8.1.1  
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
2

**Stima scheda €.** 700,00

Note integrative:

Attualmente c'è una rampa mobile, essendo presente un'inferriata che non consente di renderla fissa. Il dislivello è di 7 cm, si propone di alzare l'inferriata e fissare la rampa esistente in modo analogo agli altri uffici.

MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-19

Criticità rilevata  
Serramento interno **inadeguato**

Localizzazione intervento

Atrio interno

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di **nuovo serramento interno** previa rimozione dell'esistente. La nuova porta avrà luce netta non inferiore a cm 75 (larghezza massima anta singola di cm 120), con maniglia per apertura posta ad altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento. L'anta dovrà essere manovrabile applicando una forza inferiore a 3,5 Kg. Eventuali parti vetrate saranno realizzate con vetro antinfortunio.  
*Se trattasi di un servizio igienico la porta si aprirà verso l'esterno del locale e presenterà sul lato interno un maniglione orizzontale posto a 90 cm dal pavimento.*

Materiale proposto:


Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 8.1.1  
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
3

**Stima scheda €.** 1.050,00

Note integrative:



cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

# 27-20

### Criticità rilevata

## Discontinuità della pavimentazione

### Localizzazione intervento

## Atrio interno

Piano terra

### Descrizione dell'intervento

Realizzazione di **piccolo raccordo metallico** mediante applicazione di una lamina zigrinata al fine di eliminare il vuoto tra i due piani adiacenti.

Materiale proposto:

## Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 4.1.11 -  
8.1.11

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

D.P.R. 380/01 art. 76 com.7

Legge 67/06 art. 1 comma 2

Foto del rilievo



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari


3                      1

**Stima scheda €.** 800,00

Note integrative:

Ad ufficio aperto entrambe le inferriate devono essere mantenute sempre aperte.

### Esempio



MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-21

Criticità rilevata  
rampa: assenza

Localizzazione intervento

Atrio interno

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Materiale proposto:

Marmo

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: 2,4    Larghezza: 1,2    Quantità:    Metri Lineari

Stima scheda € 1.560,00

Note integrative:

Dislivello di 12 cm.

MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

**27-22**

Criticità rilevata  
rampa: assenza

Localizzazione intervento

Atrio interno

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Materiale proposto:

**Marmo**

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: 2,8    Larghezza: 1,2    Quantità:    Metri Lineari

**Stima scheda €.** 1.810,00

Note integrative:

Dislivello di 14 cm.

MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-23

Criticità rilevata  
Serramento interno **inadeguato**

Localizzazione intervento

Atrio interno

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di **nuovo serramento interno** previa rimozione dell'esistente. La nuova porta avrà luce netta non inferiore a cm 75 (larghezza massima anta singola di cm 120), con maniglia per apertura posta ad altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento. L'anta dovrà essere manovrabile applicando una forza inferiore a 3,5 Kg. Eventuali parti vetrate saranno realizzate con vetro antinfortunio.

*Se trattasi di un servizio igienico la porta si aprirà verso l'esterno del locale e presenterà sul lato interno un maniglione orizzontale posto a 90 cm dal pavimento.*

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 8.1.1  
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo




Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
1

**Stima scheda €.** 350,00

Note integrative:

Ad ufficio aperto nella prima porta della bussola devono essere tenute aperte entrambe le ante.

Esempio





MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-24

Criticità rilevata  
rampa: assenza

Localizzazione intervento

Atrio interno

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Materiale proposto:

Marmo

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: 2,8    Larghezza: 1,2    Quantità:    Metri Lineari

Stima scheda € 1.810,00

Note integrative:

Dislivello di 14 cm.

MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-25

Criticità rilevata  
Serramento interno **inadeguato**

Localizzazione intervento

Atrio interno

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di **nuovo serramento interno** previa rimozione dell'esistente. La nuova porta avrà luce netta non inferiore a cm 75 (larghezza massima anta singola di cm 120), con maniglia per apertura posta ad altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento. L'anta dovrà essere manovrabile applicando una forza inferiore a 3,5 Kg. Eventuali parti vetrate saranno realizzate con vetro antinfortunio.


*Se trattasi di un servizio igienico la porta si aprirà verso l'esterno del locale e presenterà sul lato interno un maniglione orizzontale posto a 90 cm dal pavimento.*

Materiale proposto:


Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 8.1.1  
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
1

**Stima scheda €.** 350,00

Note integrative:

Ad ufficio aperto nella prima porta della bussola devono essere tenute aperte entrambe le ante.

MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-26

Criticità rilevata

Segnaletica a pavimento: **assenza solo fascia di pericolo**

Localizzazione intervento

Scale



Piano terra

Materiale proposto:

**Tipo LogesVetEvolution  
PVC**

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di fascia a pavimento di facile **percezione tattile e visiva**, atta a segnalare il pericolo rappresentato dalla presenza di una SCALA segnale di solo pericolo, a persone non vedenti e ipovedenti.

La fascia tattilo-plantare dovrà essere collocata 20 cm. prima dell'inizio rampa e a 20 cm. dopo fine rampa. La segnaletica dovrà avere una profondità di cm. 60 ed una larghezza pari alla rampa di scale.

Al fine di rafforzare per ragioni di sicurezza e di orientamento l'andamento della o delle rampe di scale, si suggerisce all'inizio e al termine di ogni rampa di inserire una segnaletica tattile sul corrimano

Foto del rilievo



Esempio

Lunghezza:   Larghezza:   Quantità:   Metri Lineari  
**2,5**

**Stima scheda €.** 130,00

Note integrative:

MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-27

Criticità rilevata  
Corrimano: **inadeguatezza**

Localizzazione intervento

Scale

Piano terra

Descrizione dell'intervento

**Prolungamento del corrimano** esistente in modo da rendere il prodotto conforme alla normativa e alla prestazione richiesta.

Il corrimano dovrà avere una sezione pari a quello esistente e prolungarsi per oltre 30 cm. dall'ultimo gradino.

Qualora il gradino sporgesse dalla parete costituendo un ostacolo pericoloso per l'inciampo delle persone, sarà necessario prolungare il corrimano fino a terra. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Per percepire la soluzione anomala del gradino/i, la differenza di quota dovrà essere cromaticamente segnalata con colore adeguato.

Materiale proposto:

**Metallo**

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10  
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23  
D.L. 626/94 art. 30  
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo




Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
**2,4**

**Stima scheda €.** 380,00

Note integrative:

Esempio





MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-28

Criticità rilevata

Corrimano: **assenza/inadeguatezza**

Localizzazione intervento

Scale

Tutti i piani

Descrizione dell'intervento

**Inserimento** di corrimano: nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Affinché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto. Il corrimano deve essere sempre presente su entrambi i lati della scala.

Materiale proposto:

**Metallo**

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10  
D.P.R. 503/96 art. 7 - 23  
D.L. 626/94 art. 30  
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo




Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
**9,6**

**Stima scheda €.** 1.540,00

Note integrative:

Esempio



MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-29

Criticità rilevata  
rampa: assenza

Localizzazione intervento

Atrio interno

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Materiale proposto:

Marmo

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: 4,2    Larghezza: 1,2    Quantità:    Metri Lineari

Stima scheda € 2.720,00

Note integrative:

MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-30

Criticità rilevata  
Serramento interno **inadeguato**

Localizzazione intervento

Atrio interno

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di **nuovo serramento interno** previa rimozione dell'esistente. La nuova porta avrà luce netta non inferiore a cm 75 (larghezza massima anta singola di cm 120), con maniglia per apertura posta ad altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento. L'anta dovrà essere manovrabile applicando una forza inferiore a 3,5 Kg. Eventuali parti vetrate saranno realizzate con vetro antinfortunio.  
*Se trattasi di un servizio igienico la porta si aprirà verso l'esterno del locale e presenterà sul lato interno un maniglione orizzontale posto a 90 cm dal pavimento.*

Materiale proposto:


Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 8.1.1  
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
1

**Stima scheda €.** 350,00

Note integrative:

MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-31

Criticità rilevata  
rampa: assenza

Localizzazione intervento

Atrio interno

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Materiale proposto:

Marmo

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: 4,2    Larghezza: 1,2    Quantità:    Metri Lineari

Stima scheda € 2.720,00

Note integrative:

MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-32

Criticità rilevata  
bussola inadeguata/inesistente

Localizzazione intervento

Atrio interno

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di bussola che consenta il passaggio anche a persone su sedia a ruote. La bussola dovrà avere una larghezza minima di cm 140 e una lunghezza libera (oltre l'ingombro dell'anta aperta) di cm 150. In particolare la maniglia dovrà distare almeno 45 cm dalla parete adiacente per consentire l'accostamento laterale alla porta e un'agevole operazione di apertura o chiusura.

L'anta dovrà essere manovrabile applicando una forza inferiore a 3,5 Kg.

Eventuali parti vetrate saranno realizzate con vetro antinfortunistico.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

L.R. 6  
5.6 - 6.4  
D.M. 236  
8.1.1  
D.P.R. 503  
Art. 15 - 23

Foto del rilievo




Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari

1

**Stima scheda €.** 4.300,00

Note integrative:

Esempio





MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-33

Criticità rilevata

**Discontinuità della pavimentazione**

Localizzazione intervento

Atrio interno

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di **piccolo raccordo metallico** mediante applicazione di una lamina zigrinata al fine di eliminare il vuoto tra i due piani adiacenti.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.9 - 4.1.11 - 8.1.11

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

D.P.R. 380/01 art. 76 com.7

Legge 67/06 art. 1 comma 2

Foto del rilievo




Lunghezza: 1,2    Larghezza: 1    Quantità:    Metri Lineari

**Stima scheda €.** 240,00

Note integrative:

Esempio



MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-34

Criticità rilevata  
Serramento interno **inadeguato**

Localizzazione intervento

Atrio interno

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Inserimento di **nuovo serramento interno** previa rimozione dell'esistente. La nuova porta avrà luce netta non inferiore a cm 75 (larghezza massima anta singola di cm 120), con maniglia per apertura posta ad altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento. L'anta dovrà essere manovrabile applicando una forza inferiore a 3,5 Kg. Eventuali parti vetrate saranno realizzate con vetro antinfortuno.

*Se trattasi di un servizio igienico la porta si aprirà verso l'esterno del locale e presenterà sul lato interno un maniglione orizzontale posto a 90 cm dal pavimento.*

Materiale proposto:


Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 8.1.1  
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
1

**Stima scheda €.** 350,00

Note integrative:

Ad ufficio aperto nella prima porta della bussola devono essere tenute aperte entrambe le ante.

MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-35

Criticità rilevata

**Assenza** di segnalazione **tattilo-plantare** come linea guida  
all'orientamento delle persone non vedenti

Localizzazione intervento

Ascensori



1° Piano

Descrizione dell'intervento

Inserimento di segnalazione tattile costituita da fascia di larghezza 60 cm trattata a righe parallele con funzione di orientamento o intercettazione di un servizio pubblico.


Materiale proposto:

**Tipo LogesVetEvolution  
PVC**

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 4.3  
D.P.R. 503/96 art. 1 - 4 - 5 - 9 - 17  
Legge 104/96 art. 24  
D.P.R. 380/01 art. 76 com.8

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:   Larghezza:   Quantità:   Metri Lineari  
1,5

**Stima scheda €.** 150,00

Note integrative:

MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-36

Criticità rilevata

Segnaletica a pavimento: **assenza**

Localizzazione intervento

Scale

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di fascia a pavimento di facile **percezione tattile e visiva**, atta a segnalare **l'inizio e la fine di una rampa scala** a persone non vedenti e ipovedenti.

La fascia tattilo-plantare dovrà essere collocata 20 cm. prima dell'inizio rampa e a 20 cm. dopo fine rampa. La segnaletica dovrà avere una profondità di cm. 60 ed una larghezza pari alla rampa di scale.

Al fine di rafforzare per ragioni di sicurezza e di orientamento l'andamento della o delle rampe di scale, si suggerisce all'inizio e al termine di ogni rampa di inserire una segnaletica tattile sul corrimano


Materiale proposto:

**Tipo LogesVetEvolution  
PVC**


Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.M. 236/89 art. 4.1.10 - 8.1.10  
D.P.R. 503/96 art. 7 - 13 - 17  
D.L. 626/94 art. 30  
Legge 81/08 art. 63

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
1,2

**Stima scheda €.** 110,00

Note integrative:

MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-37

Criticità rilevata

Difficoltà di percezione della differenza di quota

Localizzazione intervento

Atrio interno

1° Piano

Descrizione dell'intervento


Adeguamento di una serie di gradini tramite **evidenziazione cromatica dell'angolo**: inserimento di fascia cromaticamente distinta dalla superficie e di materiale antidrucciolevole, di larghezza minima 10 cm, sulle pedate dei gradini, evidenziazione cromatica dell'alzata in modo da rendere visibili i gradini durante la salita.

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27  
Legge 41/1986 art. 32  
Legge 104/1992 art. 24  
D.M. 236/89 art. 4.3 - 5.2 - 5.7  
D.P.R. 503/96 art. 9 - 17  
ISO/TC 59/SC 16 n° 140  
ISO/FDIS 23599:2012 (E)  
CEN/TS 15209

Foto del rilievo




Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
26,4

Stima scheda € 1.290,00

Note integrative:

Esempio





MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-38

Criticità rilevata  
Serramento interno **inadeguato**

Localizzazione intervento

Atrio interno

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Inserimento di **nuovo serramento interno** previa rimozione dell'esistente. La nuova porta avrà luce netta non inferiore a cm 75 (larghezza massima anta singola di cm 120), con maniglia per apertura posta ad altezza compresa tra cm 85 e 95 dal pavimento. L'anta dovrà essere manovrabile applicando una forza inferiore a 3,5 Kg. Eventuali parti vetrate saranno realizzate con vetro antinfortunio.

*Se trattasi di un servizio igienico la porta si aprirà verso l'esterno del locale e presenterà sul lato interno un maniglione orizzontale posto a 90 cm dal pavimento.*

Materiale proposto:


Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.1.1 - 8.1.1  
D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
1

**Stima scheda €.** 350,00

Note integrative:

Il passaggio accessibile è garantito solo con l'apertura della seconda porta.

MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-39

Criticità rilevata  
bagno accessibile: assenza

Localizzazione intervento

Servizi igienici generici

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Realizzazione ex novo di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89.

Il locale igienico dovrà essere attrezzato con: tazza wc e accessori annessi, lavabo, specchio, corrimani, maniglioni, ecc.

Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere di 75-80 cm. Il maniglione a lato della tazza sarà posizionato ad un'altezza di cm 80 dal piano di calpestio.

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda € 7.000,00

Note integrative:

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa


D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-40

Criticità rilevata  
rampa: assenza

Localizzazione intervento

Corridoio

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Materiale proposto:

Legno

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: 5,4    Larghezza: 1,2    Quantità:    Metri Lineari

Stima scheda € 3.080,00

Note integrative:

Per uscire vanno tenute aperte entrambe le ante.

MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-41

Criticità rilevata

Segnaletica a pavimento: **assenza solo fascia di pericolo**

Localizzazione intervento

Scale



1° Piano

Materiale proposto:

**Tipo LogesVetEvolution  
PVC**

Riferimenti alla normativa

Descrizione dell'intervento

Realizzazione di fascia a pavimento di facile **percezione tattile e visiva**, atta a segnalare il pericolo rappresentato dalla presenza di una SCALA segnale di solo pericolo, a persone non vedenti e ipovedenti.

La fascia tattilo-plantare dovrà essere collocata 20 cm. prima dell'inizio rampa e a 20 cm. dopo fine rampa. La segnaletica dovrà avere una profondità di cm. 60 ed una larghezza pari alla rampa di scale.

Al fine di rafforzare per ragioni di sicurezza e di orientamento l'andamento della o delle rampe di scale, si suggerisce all'inizio e al termine di ogni rampa di inserire una segnaletica tattile sul corrimano

Foto del rilievo



Esempio

Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
**2,5**

**Stima scheda €.** 130,00

Note integrative:

MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-42

Criticità rilevata  
piattaforma elevatrice: assenza

Localizzazione intervento

Ufficio pubblico

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Installazione di piattaforma elevatrice **con struttura in alluminio per esterno/interno.**

Dimensione del vano 1490x1600 mm

Corsa 6.30 m

Portata 250 Kg

Velocità 0.15 m/s

Fermate/servizi 3/3

Fossa 120 mm incassata

Distanza locale macchine – vano 1000 mm

Dislivello locale macchine – fossa 100 mm

**Organi di sollevamento:** Pistone oleodinamico.

**Cabina:** dimensioni interne 800x1200 mm

Profili in alluminio anodizzato

Cielino completo di luce d'emergenza in caso di blackout.

Ante di accesso in lamiera plastificata

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24

D.M. 236/89 art. 4.1.13 - 8.1.13

D.P.R. 503/96 art. 15 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
1

**Stima scheda €.** 12.000,00

Note integrative:

Intervento possibile ma complesso.



MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-43

Criticità rilevata  
rampa: assenza

Localizzazione intervento

Aula magna

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Materiale proposto:

Legno

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27


Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: 4,2    Larghezza: 0,9    Quantità:    Metri Lineari

Stima scheda € 1.800,00

Note integrative:

MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-44

Criticità rilevata

Ostacolo costituito da **arredi mobili**

Localizzazione intervento

Aula magna

1° Piano

Descrizione dell'intervento


**Ricollocazione** dell'oggetto esistente lasciando un passaggio netto per i pedoni di almeno cm **100** in larghezza.

Materiale proposto:


Riferimenti alla normativa

D.M. 236/89 art. 4.2.1 - 8.2  
D.P.R. 503/96 art. 4 - 5

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza:    Larghezza:    Quantità:    Metri Lineari  
1

**Stima scheda €.** 50,00

Note integrative:

MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-45

Criticità rilevata  
bagno accessibile: assenza

Localizzazione intervento

Servizi igienici generici

Piano terra

Descrizione dell'intervento

Realizzazione ex novo di un servizio igienico a norma del D.M. 236/89.

Il locale igienico dovrà essere attrezzato con: tazza wc e accessori annessi, lavabo, specchio, corrimani, maniglioni, ecc.

Lo spazio libero necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza wc dovrà essere di minimo 100 cm misurati dall'asse del sanitario. Si dovrà garantire: da un lato lo spazio adeguato per l'avvicinamento e la rotazione di una sedia a ruote, dall'altro una distanza tale da consentire a chi usa il wc un agevole appiglio ai corrimani posti sulla parete laterale (l'asse della tazza dovrà distare 40 cm dalla parete laterale o dal corrimano o maniglione di appoggio). La distanza fra il bordo anteriore della tazza e la parete posteriore dovrà essere di 75-80 cm. Il maniglione a lato della tazza sarà posizionato ad un'altezza di cm 80 dal piano di calpestio.

Lunghezza: Larghezza: Quantità: Metri Lineari

1

Stima scheda € 7.000,00

Note integrative:

Materiale proposto:

Riferimenti alla normativa


D.M. 236/89 art. 4.1.6 - 5.5 - 8.1.6

D.P.R. 503/96 art. 8

Foto del rilievo



Esempio



MUNICIPIO

27

cod. edificio  
n. intervento

Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR

27-46

Criticità rilevata  
rampa: assenza

Localizzazione intervento

Corridoio

1° Piano

Descrizione dell'intervento

Nuova realizzazione di rampa per il superamento del dislivello.

La rampa dovrà avere una pendenza longitudinale tale da consentirne l'agevole superamento da parte di tutti (preferibilmente inferiore al 5%), e pendenza trasversale non superiore all'1%. La pavimentazione dovrà essere antisdrucciolevole, uniforme e compatta. La rampa dovrà avere larghezza non inferiore a cm 90 (se possibile larghezza 150 cm) ed essere dotata di cordoli battiruota laterali di altezza non inferiore a cm 10. Per lunghezze superiori a 10 m sarà necessario interrompere la rampa con un piano orizzontale intermedio di dimensioni non inferiori a cm 150x150.

Materiale proposto:

**Ceramica (gres)**

Riferimenti alla normativa

Legge 118/1971 art. 27

Legge 41/1986 art. 32

Legge 104/1992 art. 24


D.M. 236/89 art. 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.11

D.P.R. 503/96 art. 7 - 23

Foto del rilievo



Esempio



Lunghezza: 2,4    Larghezza: 1,0    Quantità:    Metri Lineari

**Stima scheda €.** 1.190,00

Note integrative:

# PEBA MESAGNE - AMBITO EDILIZIO CRITICITA' RILEVATE - RESOCONTO - STIMA

---

NOME UNITA' EDILIZIA

**Municipio**

identificativo

**27**

INDIRIZZO

**Via Roma, 4, 72023 Mesagne BR**

---

**STIMA TOTALE UNITA' EDILIZIA**

**€. 74.900,00**

---